

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Ivern, torsdagen den 4 april 2019
Beslutande	Ledamöter Karin Jonsson, C, ordförande Kjell Sundholm, KD, 1:e vice ordförande Leif Jonsson, S, 2:e vice ordförande Morgan Moverare, C Roland Larsamo, M Sture Hernerud, S Gabriella Carlsson, S Ove Norrman, S Håkan Mikaelsson, M, tjug ersättare
Övriga närvarande	Sune Sjöström, SD, ej tjug ersättare Niclas Höglund, JVK, ej tjug ersättare Ulla Schill, samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef
Justerare	Ove Norrman
Justeringens plats och tid	Den 11 april 2019
Underskrifter	
	Paragrafer § 31
Sekreterare	Birgitha Olsson
Ordförande	Karin Jonsson
Justerare	Ove Norrman
<hr/>	
	ANSLAG/BEVIS
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse	Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum	11 april 2019
Datum då anslaget sätts upp	12 april 2019 Sista dag för överklagan 3 maj 2019
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Frisörvägen 6, Krokoms
Underskrift	Birgitha Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendelista

Saby § 31 Dnr 2019-000046

Igångsättningstillstånd byte klimatskal, Ås skola, hus D östra delen

Samhällsbyggnadsnämnden

Saby § 31

Dnr 2019-000046

Igångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås skola, hus D, östra delen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ingångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås skola, hus D, östra delen.

Finansiering av utbytet tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Ås skola, hus D, östra delen behöver ett nytt klimatskal på grund av undermåligt underhåll och felaktig konstruktion och uppkomna fuktskador.

Byggnadens takkonstruktion läcker in vatten på vind och ytterväggar. Takkonstruktionen är bristfällig då den saknar råspont och takpapp under takpannor. Istället har taket en takduk som är felaktigt monterad som läcker in vatten vid infästningarna. Ytterväggar och fönster har nått sin tekniska livslängd och vattenskador har uppstått kring fönster. Byte av klimatskal, ytterväggar, tak och fönster bör ske för att skydda de invändiga investeringarna som gjorts under 2018 och trygga byggnadsdelens framtid.

Byggprojektledare Tim Eriksson redogör för ärendet.

Kopia till

Kommunstyrelsen